




# 早来小学校 早来中学校 通学路対策箇所図



②児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合があり危険。また、信号待ちをする際に児童が車道に接近する。

○対策内容

- ・適切な除雪の実施【継続】
- ・歩道に待機位置の標示を設置【継続】




## 早来小・中学校 通学路対策箇所図 別紙①

⑤歩行者信号が両方向に設置されていない。設置されていない方向に横断する際に、車両用信号を確認するといった交通規則を理解していない(できない)児童もいる。

### ○対策内容

- ・歩行者信号設置に向け検討【対策済み】



⑧スピードを出して交差点に進入する車が多い。  
特に大型車両が通行するときに危険。

### ○対策内容

- ・冬期間における適切な路面維持管理



⑥街灯少なく暗い。冬は除雪の状態が悪い。

### ○対策内容

- ・街灯LED化【済み】
- ・街灯周辺にせり出す枝木の処理【継続】
- ・道路法面の雑木の伐採【継続】



⑦街灯が少なく薄暗い。(反対側歩道には街灯あり。)

### ○対策内容

- ・通学指導の継続



⑨授業のたびに児童生徒が道路横断しているが、  
スピードを出す車があり危険。

### ○対策内容

- ・通学指導等の継続
- ・路面表示等による速度低減対策【検討中】
- ・速度違反自動取り締まりの実施検討【警察】
- ・新学校の開校に合わせて学校前手押し信号機の移設[R4施工予定]



⑩冬期間スクールバスに乗車するため児童が道  
道を横断する時に、交通量が多いため危険である。

### ○対策内容

- ・路面表示や看板等による速度低減対策[R2済み]
- ・通学指導等の継続



## 早来小・中学校 通学路対策箇所図 別紙②

⑪町役場・学校・陽光園につながる道路であり交通量が多く、登校時間にかなり高速で通行する車両がある。児童が横断する時に危険。

### ○対策内容

- ・通学指導の継続
- ・車両に対する注意看板の設置[済み]
- ・路面標示又はカラー舗装等の設置[検討中]

