

遠浅地区 通学路対策箇所図







①カーブミラーはあるが、交差点に接近する車が坂道のため見づらい。

〇対策内容

・見通し確保のため道路巻込部の適切な草刈や除雪等の実施【継続】

②校舎周辺の歩道除雪が遅いときがあり登下校時に歩きづらい。

〇対策内容

・通学路除雪作業の優先実施を徹底【継続】



③該当区間は歩道が無く、冬季にしばしば車両事故も発生していることから、通学（バス停に向かう途中）及び少年団活動等の通いに危険が伴う。

〇対策内容

・道路改良整備の検討（歩道及び拡幅路肩等の設置を含む）

・警戒標識設置【済み】

遠浅小学校 通学路対策箇所図　別紙

④道道横断時に見通しが悪く危険。交通量が多く、特に大型車が右左折する際に危険である。

〇対策内容

・通学指導の継続

・路面標示や看板等の設置〔検討中〕





遠浅公民館前

⑤登下校時に道道横断する必要がある。道路を横断するための横断歩道も無く、大型車両などの通行が多い路線である。冬期間は登校時に除雪されていないことがある。

〇対策内容

・登下校指導、及び保護者による道道横断時の誘導

・学校再編に伴うスクールバスによる送迎【済み】

・適切な除雪作業の実施

