



# 遠浅小学校 通学路対策箇所図



①カーブミラーはあるが、交差点に接近する車が坂道のため見づらい。

○対策内容

- ・見通し確保のため道路巻込部の適切な草刈や除雪等の実施

【継続】

②校舎周辺の歩道除雪が遅いときがあり登下校時に歩きづらい。

○対策内容

- ・通学路除雪作業の優先実施を徹底

【継続】



③該当区間は歩道が無く、冬季にしばしば車両事故も発生していることから、通学(バス停に向かう途中)及び少年団活動等の通いに危険が伴う。

○対策内容

- ・道路改良整備の検討(歩道及び拡幅路肩等の設置を含む)
- ・警戒標識設置【済み】

④ 道道横断時に見通しが悪く危険。交通量が多く、特に大型車が右左折する際に危険である。

○ 対策内容

- ・ 通学指導の継続
- ・ 路面標示や看板等の設置〔検討中〕

