

平成28年度 安平町学校通学路 対策箇所一覧表 (平成29年1月時点)

【対策検討メンバー】

教育委員会、建設課、住民生活課、苫小牧警察署、室蘭開発建設部苫小牧道路事務所、室蘭建設管理部苫小牧出張所、安平町学校運営協議会、校長会、教頭会

【早来小学校】

No.	路線名	箇所名(住所)	通学路の状況・危険性の内容	対策内容	事業主体
1	道道千歳鷗川線	早来大町134-1地先	・児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合がある。また、児童が信号待ちをする際に車道に接近する。	・適切な除雪作業の実施〔室蘭建設管理部〕 ・歩道に待機位置の標示を設置〔安平町〕	室蘭建設管理部 安平町
2	国道234号線	早来大町141-91地先	・児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合がある。また、児童が信号待ちをする際に車道に接近する。	・適切な除雪作業の実施〔室蘭開発建設部〕 ・歩道に待機位置の標示を設置〔安平町〕	室蘭開発建設部 安平町
3	町道北進1号線	早来北進81-2地先	横断歩道が無い場所を横断している。	・横断歩道の必要性について検討〔苫小牧警察署〕 ・街頭通学指導の継続実施〔学校〕	苫小牧警察 学校
4	町道大町北進基線	〃	・児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合がある。また、児童が信号待ちをする際に車道に接近する。	・適切な除雪作業の実施〔建設課〕 ・歩道に待機位置の標示を設置〔建設課〕	建設課 安平町

【遠浅小学校】

No.	路線名	箇所名(住所)	通学路の状況・危険性の内容	対策内容	事業主体
1	道道豊川遠浅停車場線	遠浅705-28地先	カーブミラーはあるが、交差点に接近する車が坂道のため見づらい。	・道道進入車両に対する注意喚起看板等の設置を検討。〔住民生活課及び建設課〕 ・見通し確保のため道路巻込部の適切な草刈の実施〔建設課〕	住民生活課 建設課
2	町道富岡東遠浅線	〃	校舎周辺の歩道除雪が遅いときがあり登下校時に歩きづらい。	・通学路除雪作業の優先実施を徹底〔建設課〕	建設課

【安平小学校】

No.	路線名	箇所名(住所)	通学路の状況・危険性の内容	対策内容	事業主体
1	国道234号線	安平313-1地先	安平工業団地付近から追分側は歩道がなく、大変危険な状況である。また、歩道がある区間についても、大型車両などの交通量が多い上に追い越し可能区間となっているため、法定速度を上回るスピードで追い越しをする車両も多く、冬季間はスリップをして路外に飛び出す事故も起きているため大変危険な状態である。	・歩道整備に向け検討〔室蘭開発建設部〕 ・適切な道路維持管理の実施〔室蘭開発建設部〕 ・スクールバスの時限運行を検討(歩道整備前)〔教育委員会〕	室蘭開発建設部 教育委員会

【追分小学校】

No.	路線名	箇所名(住所)	通学路の状況・危険性の内容	対策内容	事業主体
1	町道駅前中央団地線	追分中央1-42	横断歩道、一時停止の標識無い場所を横断している。	・横断歩道設置に向け検討[苦小牧警察] ・通学指導の継続[学校]	苦小牧警察署 学校
2	道道舞鶴追分線	追分緑が丘61-6	歩行者信号が片方しか無く、下校時に信号が見えない状態で横断している。	・歩行者信号設置に向け検討[苦小牧警察] ・通学指導の継続[学校]	苦小牧警察署 学校
3	町道追分市街4号線	追分本町4丁目40地先	横断歩道が無い場所を横断している。(学校と駅側を結ぶ方向はある。)	・通学指導の継続	学校
4	町道追分市街6号線	追分本町7丁目8-1地先	横断歩道が無い場所を横断している。	・横断歩道設置に向け検討[苦小牧警察] ・通学指導の継続[学校]	苦小牧警察署 学校
5	町道追分市街4号線	追分本町4丁目41地先	歩道が狭い上に木の枝がはみ出し歩くのが困難。冬は滑りやすい。	・凍結防止剤等の適切な散布[建設課] ・歩道整備に向け検討[建設課] ・来校者に対してう回通行のお願い[学校]	建設課 学校
6	町道花園1条線	追分花園3丁目3-1地先	歩道が無く、道路幅が狭いため通行車両が児童と接近する。	・通学指導の継続[学校] ・一時停止標識の更新[苦小牧警察] ・路肩のカラー舗装化の検討[建設課]	学校 苦小牧警察 建設課
7	町道若草団地幹線1号線	追分若草2丁目49地先	歩道がかなり傷んで歩きづらい。	・歩道の舗装補修(実施済み)	建設課

【早来中学校】

No.	路線名	箇所名(住所)	通学路の状況・危険性の内容	対策内容	事業主体
1	町道早来市街3条線	早来大町173-2	街灯が少なく暗い。冬は除雪の状態が悪い。	・街灯LED化[施設課] ・街灯周辺にせり出す枝木の処理依頼[施設課] ・道路法面の雑木の伐採[建設課]	施設課 建設課
2	町道大町北進線	早来北進84-3地先	街灯が少なく暗い。	・街灯LED化	施設課
3	町道北進2号線	早来北進92-6地先	冬期間、学校前の坂道が凍結し滑りやすい。	・凍結防止剤等の適切な散布及び歩道除雪[建設課] ・スクールバス乗降部の除雪及び凍結防止剤等の散布[学校]	建設課 学校