

灯油漏れの対策は


本人が行わなければなりません
～ 早急に対策し、生活環境を守りましょう!! ～

対策完了までの流れ

① 状況
確認

状況確認チェック項目

- 発生場所
- 漏えい量
- 漏えいの原因
- 発生日時
- 被害状況



② 対策
の実施

主な対策例

(1) 灯油が浸透した土壌を取り除く。

- ・油が浸透した範囲を掘削し、浸透した範囲にある土壌を入れ替えます。

(2) 井戸を掘って灯油を集めて回収する。

- ・漏えい量が多い場合、井戸を掘り、水と一緒に流入してきた灯油を回収します。
- ・回収には長期間を要する場合があります。

[ポイント]

「油処理剤」を使用する場合は、生分解性の油吸着剤をお勧めします。界面活性剤(洗剤の成分)を含む「中和剤」を使用する場合は、土壌中の灯油を拡散するおそれがありますので、注意が必要です。

対策
完了

対策が遅れると被害が拡大するおそれがあります。

- ◎対策が遅れると地中に浸透した灯油が広がり、**対策費用が高額**になることがあります。
- 早急に対策することにより、対策が容易になり、周りの生活環境を守るにつながります。

主な被害例

- ・隣家の敷地に広がる。
- ・水道水から灯油の臭いがする。
- ・排水口から灯油の臭いがする。
- ・河川へ流出し、環境や生態系に影響を与える。



灯油漏れに気づいたら

早急に対策をしましょう!!

< 問合せ・相談先 >

税務住民課 住民生活グループ

☎ 2940 FAX 3883