早来学園通学路対策箇所図

①児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合があり危険。また、信号待ちをする際に児童が車道に接近する。
〇対策内容
・適切な除雪の実施【継続】
・歩道に待機位置の標示を設置【継続】



②児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合があり危険。また、信号待ちをする際に児童が車道に接近する。
〇対策内容
・適切な除雪の実施【継続】
・歩道に待機位置の標示を設置【継続】



③【②の箇所と状況・対策ともに同じのため省略】
④横断歩道が無い場所を横断している。
〇対策内容
・一時停止標識確認の支障となる街路樹の剪定〔継続〕
・児童道路横断部のカラー舗装施工〔済み〕
・街頭通学指導の継続
・夏季、スズメバチが発生しているため、対策検討〔継続〕




⑦別紙参照
⑨別紙参照
⑤別紙参照
⑥別紙参照
⑩別紙参照
⑧別紙参照
⑪別紙参照

旧早来
早来こども園
早来学園
駐在所
JR早来駅
町民
ラピア
安平町役場
早来庁舎

――	通学路（学校指定）
○	対策箇所

早来学園 通学路対策箇所図　別紙①

⑤歩行者信号が両方向に設置されていない。設置されていない方向に横断する際に、車両用信号を確認するといった交通規則を理解していない（できない）児童もいる。
〇対策内容
・歩行者信号設置に向け検討【対策済み】



⑥街灯少なく暗い。冬は除雪の状態が悪い。
〇対策内容
・街灯LED化【済み】
・街灯周辺にせり出す枝木の処理【継続】
・道路法面の雑木の伐採【継続】



⑦街灯が少なく薄暗い。（反対側歩道には街灯あり。）
〇対策内容
・街灯の新規設置（済み）



⑧スピードを出して交差点に進入する車が多い。特に大型車両が通行するときに危険。
〇対策内容
・冬期間における適切な路面維持管理



⑨授業のたびに児童生徒が道路横断しているが、スピードを出す車があり危険。
〇対策内容
・通学指導等の継続
・路面表示等による速度低減対策〔済み〕
・速度違反自動取り締まりの実施検討〔警察〕
・新学校の開校に合わせて学校前手押し信号機の移設〔済み〕



⑩冬期間スクールバスに乗車するため児童が道道を横断する時に、交通量が多いため危険である。
〇対策内容
・路面表示や看板等による速度低減対策〔済み〕
・通学指導等の継続



早来学園　通学路対策箇所図　別紙②

⑪町役場・学校・陽光園につながる道路であり交通量が多く、登校時間にかなり高速で通行する車両がある。児童が横断する時に危険。

〇対策内容

・通学指導の継続

・車両に対する注意看板の設置〔済み〕

・路面標示又はカラー舗装等の設置〔済み〕

