追分小学校 通学路対策箇所図

①横断歩道、一時停止標識が無い場所を横断している。
〇対策内容
・通学指導の継続
・減速を促す路面標示【済み】



②歩行者用信号が片方しか無く、下校時に信号が見えない状態で横断している。
〇対策内容
・歩行者信号移設【済み】
・通学指導【継続】



⑥歩道が無く、道路幅が狭いため通行車両が児童と接近する。
〇対策内容
・通学指導【継続】
・一時停止標識の更新【済み】
・路肩のカラー舗装化【済み】



⑧別紙参照

⑨別紙参照【新

③横断歩道が無い場所を横断している。
〇対策内容
・通学指導の継続



⑦、⑦-1別紙参照

④、④-1別紙参照

⑤別紙参照

――	通学路（学校指定）
○	対策箇所


追分小学校 通学路対策箇所図　別紙

④横断歩道が無い場所を横断している。
〇対策内容
・通学指導の継続



④-1児童館（子ども園併設）へ下校するにあたり、横断歩道の無い交差点を横断している。・・・（続き一覧参照）
〇対策内容
・横断箇所のカラー舗装等の設置【済み】





⑤歩道が狭く車両と児童が接近する。冬は滑りやすい。
〇対策内容
・凍結防止剤等の適切な散布【継続】
・歩道整備に向け検討【R8済み】
・来校者に対してう回通行のお願い【継続】
・誤進入車両の抑制対策（看板設置）【継続】



⑦ 歩道舗装が亀裂や剥離が多い。
〇対策内容
・適切かつ小まめな道路維持補修【済み】



⑧周囲から見えにくく児童が孤立する。
（防犯上の心配）
〇対策内容
・防犯啓発看板等の設置【済み】
・通学指導の継続



⑨横断歩道が無い場所を横断している。

〇対策内容

・通学指導の継続

・カラー舗装等の設置【R6済み】

