


平成28年度

安平小学校 通学路対策箇所図



①安平工業団地付近から追分側は歩道が無く、大変危険な状況。また、歩道がある区間についても、大型車輛などの交通量が多い上に追い越し可能区間となっているため、法定速度を上回るスピードで追い越しをする車輛も多く、冬季間はスリップをして路外に飛び出す事故も起きているため大変危険が状況。



○対策内容

- ・歩道整備に向け検討〔室蘭開発建設部〕
- ・適切な道路維持管理の実施〔室蘭開発建設部〕
- ・スクールバスの時限運行を検討(歩道整備前)〔教育委員会〕

