

安平町 町道通行規制路線

2019.6.5現在

○通行止め

	路線番号	路線名	原因
2	2066	追分市街3条線	土砂崩れの恐れ
3	2059	追分市街4号線	土砂崩れの恐れ
10	1274	瑞穂林道2号線	土砂崩れの恐れ
15	1026	守田開拓線	道路陥没・土砂崩れ
16	1025	緑丘幌里線	道路陥没・土砂崩れ
19	1015	早来本郷線	土砂崩れ
23	1124	北進ハイランド団地1号線	土砂崩れの恐れ
〃	1125	北進ハイランド団地2号線	土砂崩れの恐れ
〃	1126	北進ハイランド団地3号線	土砂崩れの恐れ
〃	1127	北進ハイランド団地4号線	土砂崩れの恐れ
〃	1128	北進ハイランド団地5号線	土砂崩れの恐れ
〃	1129	北進ハイランド団地6号線	土砂崩れの恐れ
24	2071	追分市街4条支線	土砂崩れの恐れ
25	1257	守田開拓1号支線	道路陥没・土砂崩れ

14路線

○規制解除

	路線番号	路線名	原因
1	2052	緑が丘1条線	土砂崩れの恐れ
4	2111	若草団地東1条線	道路陥没(液状化)
5	2024	豊栄2号	道路・歩道陥没
6	2030	追分安平線	地割れ
8	2025	豊栄3号線	道路陥没(液状化)
9	1054	瑞穂明春辺線	道路陥没
11	1270	瑞穂中央環状線	土砂崩れ
12	1108	東安平ニタツポロ線	道路陥没
13	1095	緑丘支線	道路陥没
14	1024	ニタツポロ厚真線	道路陥没
17	1027	北進緑丘線	道路陥没
18	1019	早来安平線	道路陥没
20	1250	新栄源武支線	路肩崩れ
21	1100	北進1号線	橋梁損傷
22	1101	北進2号線	土砂崩れの恐れ
25	1248	大町北進基線	下水マンホールの調整

16路線