

平成28年度

早来小学校 通学路対策箇所図

① 児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合があります。また、信号待ちをする際に児童が車道に接近する。

○対策内容

- ・適切な除雪の実施〔室蘭建設管理部〕
- ・歩道に待機位置の標示を設置〔安平町〕



② 児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合があります。また、信号待ちをする際に児童が車道に接近する。

○対策内容

- ・適切な除雪の実施〔室蘭開発建設部〕
- ・歩道に待機位置の標示を設置〔安平町〕



③ 児童が押しボタンを押すために雪山を上る場合がある。また、信号待ちをする際に児童が車道に接近する。


○対策内容

- ・適切な除雪の実施〔建設課〕
- ・歩道に待機位置の標示を設置〔安平町〕

④ 横断歩道が無い場所を横断している。

○対策内容

- ・横断歩道の必要性について検討〔苫小牧警察〕
- ・街頭通学指導の継続実施〔学校〕



	通学路(学校指定)
	対策箇所