

平成28年度

# 追分小学校 通学路対策箇所図

④横断歩道が無い場所を横断している。

○対策内容

- ・横断歩道設置に向け検討〔苦小牧警察〕
- ・通学指導の継続〔学校〕



①横断歩道、一時停止標識が無い場所を横断している。

○対策内容

- ・横断歩道設置に向け検討〔苦小牧警察〕
- ・通学指導の継続〔学校〕



②歩行者用信号が片方しか無く、下校時に信号が見えない状態で横断している。

○対策内容

- ・歩行者信号設置に向け検討〔苦小牧警察〕
- ・通学指導の継続〔学校〕



③横断歩道が無い場所を横断している。(学校と駅側を結ぶ方向はある。)

○対策内容



- ・通学指導の継続〔学校〕




⑦別紙参照

⑥別紙参照

⑤別紙参照

	通学路(学校指定)
	対策箇所



⑤歩道がせまい上に木の枝がはみ出し歩くのが困難。冬は滑りやすい。

○対策内容

- ・凍結防止剤等の適切な散布〔建設課〕
- ・歩道整備に向け検討〔建設課〕
- ・来校者に対してう回通行のお願い〔学校〕



⑥歩道が無く、道路幅が狭いため通行車両が児童と接近する。

○対策内容

- ・通学指導の継続〔学校〕
- ・一時停止標識の更新〔苦小牧警察〕
- ・路肩のカラー舗装化の検討〔建設課〕



⑦歩道がかなり痛んで歩きづらい。

○対策内容

- ・歩道の舗装補修〔建設課〕

対策済み

