


遠浅小学校 通学路対策箇所図



①カーブミラーはあるが、交差点に接近する車が坂道のため見づらい。

○対策内容

- ・見通し確保のため道路巻込部の適切な草刈の実施

②校舎周辺の歩道除雪が遅いときがあり登下校時に歩きづらい。

○対策内容

- ・通学路除雪作業の優先実施を徹底

	通学路(学校指定)
	対策箇所