

追分小学校 通学路対策箇所図

⑥歩道が無く、道路幅が狭いため通行車両が児童と接近する。

○対策内容

- ・通学指導の継続
 - ・一時停止標識の更新
 - ・路肩のカラー舗装化の検討



①横断歩道、一時停止標識が無い場所を横断している。

○対策内容

- ・横断歩道設置に向け検討
 - ・通学指導の継続



②歩行者用信号が片方しか無く、下校時に信号が見えない状態で横断している。

○対策内容

- ・歩行者信号設置に向け検討
 - ・通学指導の継続



③横断歩道が無い場所を横断している。

○対策内容

- ### ・通学指導の継続



⑦、⑦-1別紙参照

④、④-1別紙参照

⑤別紙参照



追分小学校 通学路対策箇所図 別紙

④横断歩道が無い場所を横断している。

○対策内容

- ・横断歩道設置に向け検討
- ・通学指導の継続



④-1 今年度より開園した児童館(子ども園併設)へ下校するにあたり、横断歩道の無い交差点を横断している。…(続き一覧参照)

○対策内容

- ・横断箇所のカラー舗装(法定外標示)等の設置検討



⑤歩道がせまい上に木の枝がはみ出し歩くのが困難。冬は滑りやすい。

○対策内容

- ・凍結防止剤等の適切な散布
- ・歩道整備に向け検討
- ・来校者に対してう回通行のお願い



⑦歩道舗装が亀裂や剥離が多い。

○対策内容

- ・適切な道路維持補修の継続

